


Anzhee



HR250-BEAM

Паспорт. Руководство пользователя.

Содержание

1. Введение	3
2. Правила эксплуатации	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX	7
8. Функции меню прибора	8
9. Таблица каналов управления	11
10. Технические характеристики.....	20
11. Гарантийные обязательства.....	21

1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **Anzhee HR250-BEAM**

ВНИМАНИЕ!

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Не переносите прибор за вращающиеся элементы. Это может привести к повреждению механических частей прибора.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырьих помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 2 метров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

3. Меры предосторожности при монтажных работах

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом - не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используйте прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надежно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора - не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или

влажными руками!

- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоедините его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопушки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах, на расстоянии 50 сантиметров от стен. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентиляторы на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должно осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Не рекомендуется подключать более четырех световых приборов последовательно во взаимосвязанную цепь, когда питание от одного прибора к другому осуществляется с помощью пропускного светло-серого разъема типа «PowerCon» - POWER OUT).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

6. Замена плавкого предохранителя

ВАЖНО!

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
контакт 2: отрицательный сигнал (-),
контакт 3: положительный сигнал (+).




5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,
контакт 2: отрицательный сигнал (-),
контакт 3: положительный сигнал (+).
Контакты 4 и 5 не используются.



Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.



ВНИМАНИЕ!

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

8. Функции меню прибора

Раздел меню	Подменю / Функция		Значение / Комментарий
DMX Address	1~512		DMX адрес
FIXTURE			Настройки прибора
	DMX Mode		DMX режим
			Расширенный, 18 каналов (EXT)
	Run Mode		Стандартный, 14 каналов (STD)
			Режим работы
			Ведущий (DMX)
			Ведомый (HOST)
	Pan Invert		Инверсия по X
			Нет (Close)
			Да (Open)
	Tilt Invert		Инверсия по Y
			Нет (Close)
			Да (Open)
	Lamp Control		Управление лампой
			Close
			Open
MANUAL			Ручной режим
	Pan	0-255	Наклон (X)
			0-540°
	Pan Fine	0-255	Точное перемещение по X
			0-540°
	Tilt	0-255	Поворот (Y)
			0-270°
	Tilt Fine	0-255	Точное перемещение по Y
			0-270°
	P/T Speed	0-255	Скорость перемещения по X/Y
			Быстро->Медленно
	Dimmer	0-255	Диммер
			0-100%
	Strobe	0-255	Стробоскоп/Затвор
			Закрыто->20р./сек.

	Color Wheel	0-255	Цветовое колесо	
			0-100%	
	Fixed Gobo	0-255	Статичный Гобо	
			0-100%	
	Prism1	0-255	Призма1	
			0-100%	
	Prism2	0-255	Призма2	
			0-100%	
	PrismRot	0-255	Вращение призмы	
			0-100%	
	Focus	0-255	Фокус	
			0-100%	
INFORMATION	Fog	0-255	Эффект Фрост	
			0-100%	
	6Colors	0-255	Макроколор	
			0-100%	
	Inner effect	0-255	Автопрограмма	
			0-100%	
	Effec Speed	0-255	Скорость в режиме автопрограммы	
			0-100%	
	Macro	0-255	Макро	
			0-100%	
			Информация	
			Текущее время	
	Time	Current Time	000Н	
			Время работы прожектора	
		Total Time	xxxН	
			Количество запусков	
		Power Count	xxx	
	Sensor		Диагностика ошибок при старте	
			All sensors are ok!	
	Software	Программное обеспечение		
		Версия ПО плат управления		
		Panel V1.00B		
		XY Motor V1.00D		
		Motor V1.00B		
	Version			

			Заводские настройки
FACTORY	Password	000	Пароль
	Pan	0-255	Положение по X
	Tilt	0-255	Положение по Y
	Dimmer	0-255	Диммер
	Color	0-255	Цвет
	FixGobo	0-255	Статичный Гобо
	Frost	0-255	Эффект Фрост
	Colorful	0-255	Макроцвета
	White	0-255	Белый
	Prism1	0-255	Призма1
	Prism2	0-255	Призма2
	Zoom	0-255	Зум
RESET	X/Y Reset	Cance	Сброс положения X/Y (Pan/Tilt Reset)
	Motor Reset	Cance	Сброс настроек плат управления
	All Reset	Cance	Полный сброс настроек (Device Reset)
	Factory	Cance	Вернуть заводские настройки (Factory Settings)
Display			Дисплей
	Language		Выбор языка (Language Select)
		CH	Китайский
		EN	Английский
	Display Flip		Инверсия дисплея (Display Normal or Inverse)
		OFF	Выкл.
		ON	Вкл.
	Display Mode		Автоматическое отключение подсветки дисплея
		60s	Через 60 сек.
		Show	Постоянно включен

9. Таблица каналов управления

14-ти канальный режим

Канал	Функция	Значение	Описание
1	PAN	0~255	Перемещение по X 0-540°
2	TILT	0~255	Перемещение по Y 0-270°
3	P/T SPEED	0-255	Скорость перемещения по X/Y Быстро->Медленно
4	DIMMER	0-255	Диммер 0-100%
5	SHUTTER		Стробоскоп/Затвор
		0-7	Затвор закрыт
		8-15	Затвор открыт
		16-131	Стробоскоп: Медленно->Быстро
		132-167	Произвольный стробоскоп быстрый: Медленно->Быстро
		168-203	Произвольный стробоскоп медленный: Медленно->Быстро
		204-239	Пульсация: Медленно->Быстро
		240-250	Произвольно: Медленно->Быстро
		251-255	Открыто
6	COLOUR WHEEL		Цветовое колесо
		0-4	Открыто
		5-9	Цвет1
		10-14	Цвет2
		15-19	Цвет3
		20-24	Цвет4
		25-29	Цвет5
		30-34	Цвет6
		35-39	Цвет7

		40-44	Цвет8
		45-49	Цвет9
		50-54	Цвет10
		55-59	Цвет11
		60-64	Цвет12
		65-69	Цвет13
		70-74	Цвет1+Белый
		75-79	Цвет1+ Цвет2
		80-84	Цвет2+ Цвет3
		85-89	Цвет3+ Цвет4
		90-94	Цвет4+ Цвет5
		95-99	Цвет5+ Цвет6
		100-104	Цвет6+ Цвет7
		105-109	Цвет7+ Цвет8
		110-114	Цвет8+ Цвет9
		115-119	Цвет9+ Цвет10
		120-124	Цвет10+ Цвет11
		125-129	Цвет11+ Цвет12
		130-134	Цвет12+ Цвет13
		135-139	Цвет13+Белый
		140-149	Белый
		150-199	Вращение по часовой стрелке: Быстро->Медленно
		200-205	Стоп
		206-255	Счетчик оборотов
7	GOBO WHEEL	0-4	Открыто
		5-9	Гобо1
		10-14	Гобо2
		15-19	Гобо3
		20-24	Гобо4
		25-29	Гобо5
		30-34	Гобо6
		35-39	Гобо7
		40-44	Гобо8
		45-49	Гобо9
		50-54	Гобо10
		55-59	Гобо11

	60-64	Гобо12
	65-69	Гобо13
	70-74	Гобо14
	75-79	Гобо15
	80-84	Гобо16
	85-89	Гобо17
	90-97	Дрожание Гобо1: медленно->быстро
	98-105	Дрожание Гобо2: медленно->быстро
	106-113	Дрожание Гобо3: медленно->быстро
	114-121	Дрожание Гобо4: медленно->быстро
	122-129	Дрожание Гобо5: медленно->быстро
	130-137	Дрожание Гобо6: медленно->быстро
	138-145	Дрожание Гобо7: медленно->быстро
	146-153	Дрожание Гобо8: медленно->быстро
	154-161	Дрожание Гобо9: медленно->быстро
	162-169	Дрожание Гобо10: медленно->быстро
	170-177	Дрожание Гобо11: медленно->быстро
	178-185	Дрожание Гобо12: медленно->быстро
	186-193	Дрожание Гобо13: медленно->быстро
	194-201	Дрожание Гобо14: медленно->быстро
	202-209	Дрожание Гобо15: медленно->быстро
	210-217	Дрожание Гобо16: медленно->быстро
	218-225	Дрожание Гобо17: медленно->быстро
	226-255	Вращение по часовой стрелке: быстро->медленно

8	PRISM1		Призма1
		0-127	Закрыто
		128-255	Открыто
9	PRISM2		Призма2
		0-127	Закрыто
		128-255	Открыто
10	PRISM ROTATION		Вращение призмы
		0-127	0-100%
		128-189	Вращение по часовой стрелке: быстро->медленно
		191-193	Остановка
		194-255	Вращение против часовой стрелки: медленно->быстро
11	FOCUS	0-255	Фокус: далеко->близко
12	FROST		Эффект Фрост
		0-127	Выключено
		128-255	Включено 100%
13	COLORFUL		Макроцвета
		0-127	Выключено
		128-255	Включено
14	SPECIAL FUNCTION		Специальные функции
		0-129	Нет
		130-139	Включение лампы
		140-149	Сброс X/Y
		150-159	Сброс motorXY
		160-199	Нет
		200-209	Сброс настроек всех плат
		210-229	Нет
		230-239	Лампа выключена
		240-255	Нет

18-ти канальный режим

Канал	Функция	Значение	Описание
1	PAN	0~255	Перемещение по X 0-540°
2	PAN FINE	0~255	Точное перемещение по X 0-540°
3	TILT	0~255	Перемещение по Y 0-270°
4	TILT FINE	0~255	Точное перемещение по Y 0-270°
5	P/T SPEED	0-255	Скорость перемещения по X/Y Быстро->Медленно
6	DIMMER	0-255	Диммер 0-100%
7	SHUTTER		Стробоскоп/Затвор
		0-7	Затвор закрыт
		8-15	Затвор открыт
		16-131	Стробоскоп: Медленно->Быстро
		132-167	Произвольный стробоскоп быстрый: медленно->быстро
		168-203	Произвольный стробоскоп медленный: медленно->быстро
		204-239	Пульсация: медленно->быстро
		240-250	Произвольно: Медленно->Быстро
		251-255	Открыто
8	COLOUR WHEEL		Цветовое колесо
		0-4	Открыто
		5-9	Цвет1
		10-14	Цвет2
		15-19	Цвет3
		20-24	Цвет4
		25-29	Цвет5
		30-34	Цвет6
		35-39	Цвет7

		40-44	Цвет8
		45-49	Цвет9
		50-54	Цвет10
		55-59	Цвет11
		60-64	Цвет12
		65-69	Цвет13
		70-74	Цвет1+Белый
		75-79	Цвет1+ Цвет2
		80-84	Цвет2+ Цвет3
		85-89	Цвет3+ Цвет4
		90-94	Цвет4+ Цвет5
		95-99	Цвет5+ Цвет6
		100-104	Цвет6+ Цвет7
		105-109	Цвет7+ Цвет8
		110-114	Цвет8+ Цвет9
		115-119	Цвет9+ Цвет10
		120-124	Цвет10+ Цвет11
		125-129	Цвет11+ Цвет12
		130-134	Цвет12+ Цвет13
		135-139	Цвет13+Белый
		140-149	Белый
		150-199	Вращение по часовой стрелке: быстро->медленно
		200-205	Стоп
		206-255	Счетчик оборотов
9	GOBO WHEEL	0-4	Открыто
		5-9	Гобо1
		10-14	Гобо2
		15-19	Гобо3
		20-24	Гобо4
		25-29	Гобо5
		30-34	Гобо6
		35-39	Гобо7
		40-44	Гобо8
		45-49	Гобо9
		50-54	Гобо10
		55-59	Гобо11

	60-64	Гобо12
	65-69	Гобо13
	70-74	Гобо14
	75-79	Гобо15
	80-84	Гобо16
	85-89	Гобо17
	90-97	Дрожание Гобо1: медленно->быстро
	98-105	Дрожание Гобо2: медленно->быстро
	106-113	Дрожание Гобо3: медленно->быстро
	114-121	Дрожание Гобо4: медленно->быстро
	122-129	Дрожание Гобо5: медленно->быстро
	130-137	Дрожание Гобо6: медленно->быстро
	138-145	Дрожание Гобо7: медленно->быстро
	146-153	Дрожание Гобо8: медленно->быстро
	154-161	Дрожание Гобо9: медленно->быстро
	162-169	Дрожание Гобо10: медленно->быстро
	170-177	Дрожание Гобо11: медленно->быстро
	178-185	Дрожание Гобо12: медленно->быстро
	186-193	Дрожание Гобо13: медленно->быстро
	194-201	Дрожание Гобо14: медленно->быстро
	202-209	Дрожание Гобо15: медленно->быстро
	210-217	Дрожание Гобо16: медленно->быстро
	218-225	Дрожание Гобо17: медленно->быстро
	226-255	Вращение по часовой стрелке: быстро->медленно

10	PRISM1		Призма1
		0-127	Закрыто
		128-255	Открыто
11	PRISM2		Призма2
		0-127	Закрыто
		128-255	Открыто
12	PRISM ROTATION		Вращение призмы
		0-127	0-100%
		128-189	Вращение по часовой стрелке: быстро->медленно
		191-193	Остановка
		194-255	Вращение против часовой стрелки: медленно->быстро
13	FOCUS	0-255	Фокус: далеко->близко
14	FROST		Эффект Фрост
		0-127	Выключено
		128-255	Включено 100%
15	COLORFUL		Макроцвета
		0-127	Выключено
		128-255	Включено
16	INNER EFFECT		Автопрограмма
		0-169	Выключено
		170-179	Автопрограмма1
		180-189	Автопрограмма2
		190-199	Автопрограмма3
		200-209	Автопрограмма4
		210-219	Автопрограмма5
		220-229	Автопрограмма6
		230-239	Автопрограмма7
		240-255	Автопрограмма8
17	SPEED	0-255	Скорость при автопрограмме

18	SPECIAL FUNCTION		Специальные функции
		0-129	Нет
		130-139	Включение лампы
		140-149	Сброс X/Y
		150-159	Сброс настроек motorXY
		160-199	Нет
		200-209	Сброс настроек всех плат
		210-229	Нет
		230-239	Лампа выключена
		240-255	Нет

10. Технические характеристики

ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: газоразрядная лампа Philips MSD Platinum 250W
- Срок службы: 2200 часов
- Цветовая температура: 8000K

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип эффекта: BEAM
- Угол раскрытия луча: 0°-3.8°
- Тип цветосмещения: цветовое колесо, 14 цветов
- Цветовое колесо 1: 13 цветов + открытый
- 1 колесо гобо: 16 статичных гобо рисунков + открытый, эффект тряски
- Кол-во призм: 2
- Тип призмы 1: 16-ти гранная
- Тип призмы 2: 48-ми гранная
- Эффект «Фрост»: наличие
- Стробоскоп: электронный, частота 0 – 20 раз/с
- Вращение:
 - Вращение по оси X (PAN): 540°
 - Наклон по оси Y (TILT): 270°

УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: DMX512
- Количество каналов DMX: 14/18 каналов
- Обновление программного обеспечения через DMX512

ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 333 x 225 x 516 мм
- Вес: 14 кг

ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100~240 В AC 50/60Гц
- Номинальная мощность: 380 Вт @220 В

11. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
 - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
 - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
 - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.

При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.

5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиком, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте www.anzhee.ru), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование	Anzhee HR250-BEAM
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца _____

М.П.

=====

«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».

Подпись покупателя _____

=====

ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:

Дата ремонта _____


Произведенный ремонт _____

Дата ремонта _____

Произведенный ремонт _____

Anzhee HR250-BEAM

www.anzhee.ru





support@anzhee.ru

www.anzhee.ru