


# **Anzhee** **ALPHARD** **series**



## **PRO ALPHARD SPOT 500 FS**

**Руководство пользователя**

## Содержание

1. Введение.....	3
2. Правила эксплуатации.....	3
3. Меры предосторожности при монтажных работах.....	4
4. Электротехническая безопасность.....	5
5. Техническое обслуживание и очистка.....	6
6. Замена плавкого предохранителя.....	6
7. Схема распайки разъемов DMX.....	7
8. Функции меню прибора .....	8
9. Таблица каналов управления.....	11
10. Технические характеристики.....	17
11. Габариты прибора .....	18
12. Фотометрические данные.....	18
13. Гарантийные обязательства.....	19

## 1. Введение

Благодарим вас за то, что выбрали профессиональный световой прибор **PRO ALPHARD SPOT 500 FS**

### **ВНИМАНИЕ!**

В целях собственной безопасности, пожалуйста, внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед установкой и эксплуатацией оборудования.

Данный прибор прошел двухэтапный контроль качества перед выпуском с производства и отправкой клиенту. При получении тщательно проверьте картонную упаковку на предмет повреждений во время транспортировки. При распаковке также внимательно осмотрите непосредственно сам прибор. В случае обнаружения любых повреждений, причиненных во время транспортировки, свяжитесь с поставщиком и не используйте прибор.

## 2. Правила эксплуатации

- Если прибор подвергся воздействию перепада температур, вызванного изменениями в условиях окружающей среды, не включайте его до тех пор, пока он не достигнет комнатной температуры.
- Во время транспортировки или перемещения избегайте падений прибора, сильных встрясок и вибраций.
- Не переносите прибор за врачающиеся элементы. Это может привести к повреждению механических частей прибора.
- Перед установкой прибора убедитесь в том, что место для его монтажа соответствует требованиям к безопасности.
- Проверьте состояние всех линз. Рекомендуется заменять линзы в случае возникновения повреждений или сильных царапин.
- Чтобы гарантировать длительный срок службы прибора, не устанавливайте его в сырьих помещениях, а также в помещениях, температура окружающей среды в которых превышает 40 градусов.
- Не укладывайте силовые кабели на пол, чтобы избежать травм, вызываемых поражением электрическим током.
- Убедитесь в том, что установкой и эксплуатацией светового прибора занимается квалифицированный специалист, знакомый с его работой и обладающий соответствующими навыками и квалификацией. Большинство повреждений и травм происходят по причине неправильного обращения с оборудованием.
- Сохраните оригинальную упаковку прибора для его дальнейшей транспортировки в случае необходимости.
- Избегайте перегрева прибора, воздействия на него чрезмерной влаги или пыли.
- Не пытайтесь производить замену элементов в приборе без инструкций со стороны производителя или сертифицированной сервисной службы.

- Гарантия не распространяется на неисправности, например, короткие замыкания, поражения электрическим током и т.д., вызванные отказом пользователя следовать инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, или неправомерным использованием оборудования.
- Не направляйте световой поток прибора на горючие вещества.
- Расстояние между прибором и освещаемым объектом должно быть не менее 2 метров.
- Не смотрите на источник света, тем более через увеличительные стекла, (особенно это касается людей, страдающих приступами эпилепсии), так как луч света может вызвать повреждения органов зрения.
- Обеспечьте минимальное свободное пространство в 10 см от вентиляционных отверстий для нормального охлаждения прибора.

### **3. Меры предосторожности при монтажных работах**

- Установка приборов на высоте требует особых знаний и опыта, знаний расчета рабочих нагрузок, использования специальных материалов и средств для монтажа, периодическую инспекцию как монтажных работ, так и самого прибора. Если Вы не обладаете таким опытом – не пытайтесь провести монтаж самостоятельно, а прибегайте к услугам профессионалов. Игнорирование этого требования может привести к травмам различной степени.
- Монтаж прибора необходимо производить с использованием надежной и устойчивой конструкции.
- Не забывайте остудить прибор перед тем, как его касаться руками.
- Никогда не используйте прибор без защитных кожухов корпуса! Не пытайтесь использовать прибор, если корпус поврежден.
- Во время монтажа, демонтажа и обслуживания прибора, установленного на высоте, нахождение людей в зоне установки (возможной зоне падения предметов) категорически запрещено
- Прибор можно подвешивать, или устанавливать на поверхность. Перед монтажом прибора на поверхность или специальную конструкцию, убедитесь в том, что она сможет выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора.
- В качестве дополнительной меры предосторожности во избежание повреждений и травм, вызываемых поломкой крепежных деталей, используйте страховочные тросы. Убедитесь в том, что все крепежные винты надёжно закреплены при монтаже прибора.
- После установки прибора обеспечьте ограничение доступа к нему людей, особенно детей.
- Прибор должен быть надежно закреплен. Если Вы не уверены в невозможности падения прибора – не устанавливайте прибор!
- Убедитесь в том, что расстояние между любым горючим материалом (например, декорацией) и прибором составляет минимум 0,5 м. Не допускается монтаж оборудования непосредственно на воспламеняющихся поверхностях.
- Никогда не касайтесь шнура питания, вилки и розетки мокрыми или

влажными руками!

- Если Вы намерены произвести его очистку, сначала отсоедините его от сети электропитания. Для этого выдерните шнур питания из розетки, удерживая его за вилку!
- Для защиты от поражения электрическим током приборы должны быть заземлены (защищены). Сеть питания должна быть снабжена предохранителем или автоматическим выключателем, а также изоляционной защитой.
- В целях безопасности не устанавливайте прибор в проходах, в местах установки сидений, в местах доступных для детей и животных.
- Недопустимо, чтобы внутрь корпуса попадали посторонние предметы (конфетти, хлопушки, пузыри и пр). В противном случае, они могут нарушить изоляцию, что может привести к короткому замыканию!
- Прибор необходимо устанавливать в хорошо проветриваемых местах, на расстоянии 50 сантиметров от стен. После установки проверьте вентиляционную решетку и вентиляторы на предмет чистоты и беспрепятственной работы.

## 4. Электротехническая безопасность

- Прибор относится к приборам класса защиты I. Прибор должен быть заземлен. Подключение прибора к электрической сети должно осуществлять квалифицированный сотрудник.
- Убедитесь в том, что напряжение и частота питающей сети соответствует техническим требованиям к системе электропитания прибора.
- Никогда не подключайте прибор к диммеру (регулятору, светорегулятору интенсивности освещения).
- Не рекомендуется подключать более четырех световых приборов последовательно во взаимосвязанную цепь, когда питание от одного прибора к другому осуществляется с помощью пропускного светло-серого разъема типа «PowerCon» - POWER OUT).
- Шнуры электропитания необходимо прокладывать таким образом, чтобы их нельзя было передавить другими предметами.
- Регулярно проверяйте шнур питания прибора на целостность. В случае обнаружения повреждений, отключите его от сети электропитания и замените на новый!
- Отключайте кабель питания от сети, удерживая его за вилку. Никогда не отключайте прибор, дергая его за шнур.
- Подключайте прибор к сети электропитания только после того, как прибор будет полностью установлен, закреплен и застрахован. Подключайте шнур питания в самую последнюю очередь.

## 5. Техническое обслуживание и очистка

Чтобы сохранить оборудование в надлежащем состоянии и продлить срок его службы, мы рекомендуем регулярно производить его профилактику. Частота профилактических процедур зависит от условий и частоты эксплуатации оборудования. Рекомендуется производить очистку прибора не реже 1 раза в 20-60 дней

1. Регулярно производите очистку линз с внешней и внутренней стороны, чтобы не допустить ослабления потока света в результате скопления на них пыли.
2. Регулярно производите очистку вентиляторов от пыли.
3. Для очистки труднодоступных деталей используйте баллоны со сжатым воздухом
4. Каждые 3-6 месяцев квалифицированный инженер должен производить тщательный внутренний осмотр прибора, чтобы удостовериться в надлежащем состоянии контактов электрической цепи и предотвратить перегрев оборудования в местах ненадежных контактов.

### **ВНИМАНИЕ!**

Мы рекомендуем регулярно производить очистку оборудования. Для очистки используйте влажную, безворсовую ткань. Пожалуйста, не используйте растворители на спиртовой основе.

## 6. Замена плавкого предохранителя

### **ВАЖНО!**

При замене предохранителя необходимо менять его на предохранитель того же типа и номинала. Если предохранитель перегорает неоднократно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

1. Отключите вилку от розетки и отсоедините разъем шнура питания от устройства.
2. Откройте держатель предохранителя на задней панели с помощью подходящей отвертки.
3. Извлеките неисправный предохранитель из держателя предохранителя.
4. Вставьте новый предохранитель в держатель предохранителя.
5. Вставьте держатель предохранителя на место.


Устанавливать, эксплуатировать и обслуживать прибор могут только квалифицированные пользователи. Все процедуры необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями, изложенными в данном руководстве.

## 7. Схема распайки разъемов DMX

Если Вы пользуетесь контроллером с 5-контактным выходом DMX, вам потребуется переходник с 5-контактного разъема на 3-контактный.


### 3-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
контакт 3: положительный сигнал (+).




### 5-контактный разъем XLR:

Контакт 1: экран,  
контакт 2: отрицательный сигнал (-),  
контакт 3: положительный сигнал (+).  
Контакты 4 и 5 не используются.



Если при установке оборудования необходимо использовать DMX кабель большой длины, или же необходимо проложить его в местах с повышенным уровнем электрических помех, рекомендуется использовать терминатор DMX линии. Устройство позволяет предотвратить искажение цифровых управляющих сигналов, вызываемое электронными помехами. DMX терминатор представляет собой XLR вилку male (папа) с резистором на 120 Ом, подключенным между 2 и 3 контактами, которая подключается к выходной XLR розетке последнего прибора в цепи.



### ВНИМАНИЕ!

Использование некачественных кабелей может привести к искажению сигнала и прекращению работы сигнальной линии, что может вызвать проблемы в управлении световыми приборами.

## 8. Функции меню прибора

Раздел меню	Подменю / Функция			Значение / Комментарий
SET	DMX PRESETS	A001~AXXX		Настройка адреса DMX
	USER MODE	STANDARD/BASIC/ EXTEND		Выбор режима работы по протоколу DMX
	NETWORK	NET PROTOCOL	ARTNET/sACN	Настройка работы по протоколу ArtNet/sACN
	WIRELESS	W-DMX	ON / OFF	Настройка работы обмена данными по беспроводному протоколу
		OPERATING MODE	RECEIVER / TRANSMITTER	
		TRANSMITTING MODE	G3 / G4S	
		LINK	LINK / UNLINK	
		RECEIVE RESET	NO / YES	
FUNCTION	STATUS	NO DMX MODE	BLACK/HOLD/AUTO	При потере сигнала DMX
		P.REVERSE	ON/OFF	Инвертировать движение по горизонтали
		T.REVERSE	ON/OFF	Инвертировать движение по вертикали
		PAN DEGREE	630/540	Угол поворота по вертикали
		FEEDBACK	ON/OFF	Обратная связь
		MOVE.SPEED	SPEED 1~ 4	Скорость движения
		HIBERNATION	OFF, 01M~99M	Отключение подсветки дисплея
	FIXTURE ID	SERVICE PIN	PASSWORD=XXX	Настройки сетевого
		UNIVERSE	000~255	

	IP ADDRESS	2.XXX.XXX.X XX	подключения. Пароль =050
	MASK ADDRESS	255.XXX.XXX. XXX	
NET SWITCH	ON/OFF		Включение/отклю- чение режима работы по сети
DIM MODE	STANDARD/STAGE/TV/ARCHI- TECTURAL/THEATRE		Режим работы диммера
TEMP. C/F	CELSIUS/ FAHRENHEIT		Температура прибора
DIM CURVE	LINEAR/SQUARE/ INV-SQUARE/S-CURVE/		Кривая диммера
FREQUENCY	1200HZ/3600HZ/5000HZ/10K HZ/15KHZ/20KHZ/25KHZ		Частота работы диода
FAN SET	HEAD FAN	AUTO/HIGH/ LOW	Режим работы вентилятора светодиода
	BASE FAN	AUTO/HIGH	Режим работы вентилятора базы прибора
LCD.SET	BACKLIGHT	01~60M	Настройка подсветки дисплея
	FLIP DISPLAY	OFF/ON	Переворот дисплея
	KEY LOCK	OFF/ON	Блокировка клавиш
	DISPFLASH	OFF/ON	Мерцание дисплея
	LANGUAGE	ENGLISH/CHI- NESE	Язык
DISP.SET	CHANNEL VALUE	PAN.....	Управление прибором в ручном режиме
	SLAVE SET	SLAVE1/SLA- VE2/SLAVE3	Настройка режима “Ведомого”
	AUTO.PROG	MASTER / ALONE	Включение/вык- лючение режима “Ведущий”

	DFSE	OFF/ON	Сброс до заводских настроек
	USB UPDATE	OFF/ON	Обновление ПО по USB
TEST	RESET.M	ALL/PAN&TILT/OTHER/	Перезагрузка датчиков позиционирования прибора
	TEST.CHAN	PAN .....	Тестирование функций прибора в ручном режиме
	PANEL.CTRL.	PAN =XXX :	Управление прибором в ручном режиме
	CALIBRATE	-PASSWORD- PAN :	Калибровка прибора. Пароль "=050"
INFORMATION	TIME.INFO	CURRENT/TOTAL TIME/LAST TIME/TIMER PIN/CLEAR LAST	Время работы прибора
	TEMP. INFO	BASE TEMP/HEAD TEMP	Температура диода / базы
	FAN SPEED	BASE FAN1:XXXX RPM BASE FAN2: XXXX RPM COOL FAN1: XXXX RPM .....	Скорость оборотов вентиляторов
	ERROR. INFO	PAN,TILT.....	Коды ошибок само-диагностики
	MODEL. INFO	V8	Название модели
	SOFTWARE.V	1U V 1.0.1A 2U V 1.0.1A 3U V 1.0.1A :	Версия ПО

## 9. Таблица каналов управления

Режим работы			Значение	Функция	Комментарий
St	Ba	Ex			
1	1	1	0-255	<b>PAN Movement 8bit</b> Pan Movement By 630/540	
2		2	0-255	<b>Pan Fine 16bit</b> Fine control of Pan movement	
3	2	3	0-255	<b>TILT Movement 8bit</b> Tilt Movement	
4		4	0-255	<b>Tilt Fine 16bit</b> Fine control of Tilt movement	
5	3	5	0-255	<b>Speed pan/tilt movement</b> no function	
6	4	6	0-255	<b>Cyan/Red 8bit</b> Colour saturation control - coarse(0-100%)	
		7	0-255	<b>Cyan/Red 16bit</b> Colour saturation control - fine	
7	5	8	0-255	<b>Magenta/Green 8bit</b> Colour saturation control - coarse(0-100%)	
		9	0-255	<b>Magenta /Green 16bit</b> Colour saturation control - fine	
8	6	10	0-255	<b>Yellow/Blue 8bit</b> Colour saturation control - coarse(0-100%)	
		11	0-255	<b>Yellow / Blue 16bit</b> Colour saturation control - fine	
9	7	12	0-255	<b>CTO 8bit</b> CTO saturation control - coarse(0-100%)	
		13	0-255	<b>CTO 16bit</b> CTO saturation control - fine	
10	8	14		<b>Rotating gobos, cont. rotation</b>	
			0~9	Open/Hole	
			10~19	Gobo 1	

			20~29   Gobo 2
			30~39   Gobo 3
			40~49   Gobo 4
			50~59   Gobo 5
			60~69   Gobo 6
			70~79   Gobo 7
			80~94   Gobo 1 shake, from slow to fast
			95~109   Gobo 2 shake, from slow to fast
			110~124   Gobo 3 shake, from slow to fast
			125~139   Gobo 4 shake, from slow to fast
			140~154   Gobo 5 shake, from slow to fast
			155~169   Gobo 6 shake, from slow to fast
			170~189   Gobo 7 shake, from slow to fast
			190~221   Rotating gobo wheel clockwise from fast to slow
			222~223   Stop
			224~255   Rotating gobo wheel counterclockwise from slow to fast
11	9	15	<b>Rotating gobo index, rotating gobo rotation</b>
			0-127   GoboRot indexing
			128-189   GoboRot clockwise from fast to slow
			190-193   Stop
			194-255   GoboRot counter-clockwise from slow to fast
12	10	16	<b>Color Wheel:</b>
			0~004   Open / white
			005~017   Split Open -Colour1
			018~030   Colour 1
			031~043   Split Colour 1-Colour2
			044~056   Colour 2
			057~069   Split Colour2 -Colour3
			070~082   Colour 3
			083~095   Split Colour3 -Colour4
			096~108   Colour 4

			109~121	Split Colour4 -Colour5
			122~134	Colour 5
			135~147	Split Colour5 -Colour6
			148~160	Colour 6
			161~173	Split Colour6 - Colour7
			174~186	Colour 7
			187~199	Split Colour7 -Colour8
			200~226	Colour wheel clockwise from fast to slow
			227~228	Stop
			229~255	Colour wheel counter-clockwise from slow to fast
13	11	17		<b><u>Fixed Gobos Wheel</u></b>
			0~5	Open
			6~14	FixedGobo1
			15~23	FixedGobo 2
			24~32	FixedGobo 3
			33~41	FixedGobo 4
			42~50	FixedGobo 5
			51~59	FixedGobo 6
			60~68	FixedGobo 7
			69~77	FixedGobo 8
			78~91	FixedGobo 1 shake, from slow to fast
			92~105	FixedGobo 2 shake, from slow to fast
			106~119	FixedGobo 3 shake, from slow to fast
			120~133	FixedGobo 4 shake, from slow to fast
			134~147	FixedGobo 5 shake, from slow to fast
			148~161	FixedGobo 6 shake, from slow to fast
			162~175	FixedGobo 7 shake, from slow to fast
			176~189	FixedGobo 8 shake, from slow to fast

			190~221	Rotating gobo wheel clockwise from fast to slow
			222~223	Stop
			224~255	Rotating gobo wheel counter-clockwise from slow to fast
14	12	18		<b>Prism1:</b>
			0-31	Open
			32-255	5 linear prism
15	13	19		<b><u>Rotating prism 1 index, rotating prism 1 rotation :</u></b>
			0-127	Prism1 indexing
			128-189	Forwards prism1 rotation from fast to slow
			190-193	Stop
			194-255	Backwards prism1 rotation from slow to fast
16	14	20		<b>Prism2:</b>
			0-31	Open
			32-255	3 facet prism
17	15	21		<b><u>Rotating prism 2 index, rotating prism 2 rotation :</u></b>
			0-127	Prism1 indexing
			128-189	Forwards prism 2 rotation from fast to slow
			190-193	Stop
			194-255	Backwards prism 2 rotation from slow to fast
18	16	22		<b>Frost:</b>
			0-225	Frost:0 - 100%(Linear)
			226-235	Pulse opening effect from fast to slow
			236-245	Pulse closing effect from slow to fast
			246-255	Frost at 100%
19	17	23		<b>Iris:</b>
			0-225	Iris:0 - 100%(Linear)
			226-235	Pulse opening effect from slow to fast

			236-245	Pulse closing effect from slow to fast	
			246-255	Iris rotation slow to fast	
		24	0-255	<b>Iris-fine</b> Fine iris movement	
20	18	25	0-255	<b>Zoom</b> Zoom from max. to min.beam angle	
21		26	0-255	<b>Zoom-fine</b> Fine zooming	
22	19	27	0-255	<b>Focus</b> Continuous adjustment from far to near	
23		28	0-255	<b>Focus-fine</b> Fine focusing	
24	20	29	0-255	<b>Framing shutters module rotation</b> Rotation from right (0°)to 90°	
25	21	30	0-255	<b>Framing shutters module rotation</b> <b>Fine</b> <b>(16Bit)</b> Fine Rotation from right (0°)to 90°	
26	22	31	0-255	<b>Framing shutters 1-AngleA</b> Movement from Outward to Inward	
27	23	32	0-255	<b>Framing shutters 1-AngleB</b> Movement from Outward to Inward	
28	24	33	0-255	<b>Framing shutters 2-AngleA</b> Movement from Outward to Inward	
29	25	34	0-255	<b>Framing shutters 2-AngleB</b> Movement from Outward to Inward	
30	26	35	0-255	<b>Framing shutters 3-AngleA</b> Movement from Outward to Inward	
31	27	36	0-255	<b>Framing shutters 3-AngleB</b> Movement from Outward to Inward	
32	28	37	0-255	<b>Framing shutters 4-AngleA</b> Movement from Outward to Inward	
33	29	38	0-255	<b>Framing shutters 4-AngleB</b> Movement from Outward to Inward	
34	30	39		<b>Shutter, strobe</b>	
			0-31	No function (shutter closed)	

			32-63	No action,shutter open
			64-95	Slow to fast strobe
			96-127	No action,shutter open
			128-159	Slow to fast pulse effect
			160-191	No action,shutter open
			192-223	Slow to fast random strobe
			224-255	No action,shutter open
35	31	40	0-255	<b>Dimmer (intensity)</b> Intensity 0 to 100%
36		41	0-255	<b>Dimmer Fine</b> Intensity 0 to 100%
37	32	42		<b>Dim Modes</b>
			0-20	Standard
			21-40	Stage
			41-60	TV
			61-80	Architectural
			81-100	Theater
			101-255	Default to Unit Setting
38	33	43		<b>Lamp on/off, reset, internal programs</b>
			0-79	No function
			80-84	All motor reset
			85-87	P/T motor reset
			88-90	CMY motor reset
			91-93	Gobo motor reset
			94-96	Blade motor reset
			97-99	Other motor reset
			100-255	No function

## 10. Технические характеристики

### ИСТОЧНИК СВЕТА

- Источник света: белый светодиод, 500 Вт.
- Срок службы светодиода: более 60 000 часов

### КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип эффекта: BEAM SPOT WASH
- Угол раскрытия луча: 7°-45°
- Тип цветосмешения: цветовое колесо + CMY + СТО фильтр
- Система профилирования луча: моторизованная с функцией поворота на угол 45°
- Ирисовая диафрагма: наличие
- Система охлаждения: автоматическая, малошумная
- 1 колесо гобо: 8 статичных гобо рисунков + открытый
- 2 колесо гобо: 7 вращающихся гобо рисунков + открытый
- Тип призмы 1: 5 гранная
- Тип призмы 2: 3 гранная
- Режимы диммера: Standard, Stage, TV, Architectural, Theatre
- Кривые диммера: 4 шт.
- Частота мерцания: 2000Гц - 25000Гц (7 режимов)

### УПРАВЛЕНИЕ

- Протоколы управления: DMX512, W-DMX, RDM, Art Net
- Количество каналов DMX: 33/38/43 канала


### ГАБАРИТЫ, ВЕС

- Габариты: 424 x 306 x 793 мм
- Вес: 37 кг


### ПИТАНИЕ

- Входное напряжение: 100~250В AC 50/60Гц
- Номинальная мощность: 1180Вт @220 В

## 11. Габариты прибора



## 12. Фотометрические данные



## 13. Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует соответствие техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
  2. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. При отсутствии корректно заполненного гарантийного талона и штампа поставщика в данном гарантийном талоне, условия гарантии регламентируются договором, а срок гарантии исчисляются со дня подписания акта приема-передачи оборудования.
  3. При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока поставщик обязуется осуществить ремонт изделия за свой счет. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия.
  4. Гарантийные обязательства не выполняются при:
    - наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей;
    - наличии следов несанкционированного вскрытия и ремонта прибора;
    - наличия следов попадания жидкостей внутрь прибора.
- При обнаружении вышеописанных нарушений ремонт производится на платной основе.
5. По вопросам сервисного обслуживания оборудования следует обращаться непосредственно к поставщику. В случае возникновения сложностей в решении сервисных вопросов с поставщиками, вы можете обратиться напрямую к компании-вендору (контакты указаны на сайте [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)), обязательно предоставив документ приема-передачи оборудования от поставщика.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

Наименование	<b>PRO ALPHARD SPOT 500 FS</b>
Серийный номер	
Гарантийный срок	
Дата продажи	
Продавец	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.

=====

**«Товар получил в исправном состоянии. С гарантийными условиями ознакомлен и согласен».**

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

=====

**ОТМЕТКИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ:**

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Произведенный ремонт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PRO ALPHARD SPOT 500 FS

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



PRO ALPHARD SPOT 500 FS

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



PRO ALPHARD SPOT 500 FS

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



PRO ALPHARD SPOT 500 FS

[www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)



**✉ support@anzhee.ru**

**🌐 [www.anzhee.ru](http://www.anzhee.ru)**